

**Skrillinge-Russelbæk Vandværk**  
**Hollændervej 29**  
**5500 Middelfart**  
**Att.: Per Posselt**

**Rapportnr.:** AR-13-CA-00128916-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00128916  
**Kunde nr.:** CA0003395  
**Modt. dato:** 01.11.2013

## Analyserapport

**Prøvested:** Skrillinge-Russelbæk Vandværk Vandværket - V02200061 / 4445006100  
**Prøvetype:** Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol  
**Prøveudtagning:** 01.11.2013 kl. 12:00  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø A/S MAK  
**Analyseperiode:** 01.11.2013 - 04.11.2013

**Prøvemærke:** Afgang vandværk

Lab prøvenr:	12891601	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Opfølgning til Lab prøvenr:	80027308				*		
<b>Mikrobiologi</b>							
Coliforme bakt. 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Vandtemperatur	10.6	°C				DS 2250	

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

**Kopi til:**

Rådhuset Nørre Aaby, Kopimodtager drikkevand, Østergade 21, 5580 Nørre Aaby

05.11.2013



Annette Vendel  
Kunderådgiver

Kundecenter  
Tel 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*\*): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011.

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**

**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig