

**Skrillinge-Russelbæk Vandværk**  
**Hollændervej 29**  
**5500 Middelfart**  
**Att.: Per Posselt**
**Rapportnr.:** AR-15-CA-00368515-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00368515  
**Kundenr.:** CA0003395  
**Modt. dato:** 10.11.2015

## Analyserapport

**Prøvested:** Skrillinge-Russelbæk Vandværk DGU 134.0177 - 2009 - 81677 - V02200061 / 4445006101  
**DGU-nr:** 134.177  
**Prøvetype:** Råvand - Mikrobiologisk kontrol  
**Prøveudtagning:** 10.11.2015 kl. 14:00  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S VEK  
**Analyseperiode:** 10.11.2015 - 13.11.2015

**Prøvemærke:** Fra boring.

| Lab prøvenr.:                     | 80296823 | Enhed  | Kravværdier |      | DL. | Metode                      | n) Um (%) |
|-----------------------------------|----------|--------|-------------|------|-----|-----------------------------|-----------|
|                                   |          |        | Min.        | Max. |     |                             |           |
| <b>Mikrobiologi</b>               |          |        |             |      |     |                             |           |
| Kimtal ved 37°C                   | < 1      | CFU/ml |             |      | 1   | ISO 6222:2002               |           |
| <b>Oplysninger fra prøvetager</b> |          |        |             |      |     |                             |           |
| Akkrediteret prøvetagning         | Ja       |        |             |      |     | DS/ISO 19458, DS/ISO 5667-5 | A         |

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

**Kopi af rapporten er sendt til:**

Middelfart Kommune, Kopimodtager drikkevand, Østergade 21, 5580 Nørre Aaby

13.11.2015

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end  
>: større end

#: ingen parametre er påvist  
DL.: Detektionsgrænse

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
n): udført af underleverandør